

8. Nádrž je připravena k instalaci do systému ústředního vytápení (CAS, CAS-S, CAS-B a CAS-BS) a okruhu užitkové vody (CAS-B a CAS-BS)

9. Plášť je dodáván ohnutý, takže může mít vzhledové nedokonalosti. Tyto nedokonalosti zmizí do 48 hodin po montáži.

DŮLEŽITÉ!

1. Při nízkých teplotách materiál pláště mění své vlastnosti, proto musí být montáž pláště provedena při pokojové teplotě. Doporučujeme provádět montáž pláště při teplotě cca 20°C. Při jiných teplotách může být montáž složitější.
2. Pokud je plášť uložen v chladné místnosti, je třeba jej uchovat při pokojové teplotě po dobu 24 hodin, než je plášť připraven k montáži.

Centrometal d.o.o. nenesie zodpovednosť za nesprávnosť údajů způsobenou tiskovými chybami nebo chybami v přepisu.
Centrometal d.o.o. si vyhrazuje právo na modifikaci svých produktů bez jakéhokoliv předchozího oznámení.
Obrázky nemusí odpovídat skutečným výrobkům.

Zastoupení pro Českou republiku – LIPOVICA trade s.r.o., Zeleného 67, CZ 616 00 Brno,
+420 604 709 236

Centrometal
HEATING TECHNIQUE

Centrometal
HEATING TECHNIQUE

Zastoupení pro Českou republiku – LIPOVICA trade s.r.o., Zeleného 67, CZ 616 00 Brno, +420 604 709 236

TECHNICKÝ MANUÁL

pro instalaci tepelné izolace a
pláště akumulční nádrže





CAS; -S; -B; -BS

Montáž tepelné izolace a pláště akumulčních nádrží CAS, CAS-B, CAS-S a CAS-BS



Postup pro montáž tepelné izolace akumulčních nádrží CAS, CAS-B, CAS-S a CAS-BS je popsán v rozšíření tohoto manuálu. Na obrázku je popis nádrže CAS-S

- Umístěte akumulční nádrž na horizontální plochu a nainstalujte čidla teploty nádrže (Obrázek 1.)



- V případě dodatečné montáže čidel není nutné odstraňovat houbu, pouze nožem vyřízněte otvory pro čidla teploty na požadovaných místech.

- Jakmile rozbalíte houbu s umělou kůží, zipem spojte její konce (ve směru shora dolů) (Obrázek 2).




Montáž tepelné izolace a pláště akumulčních nádrží CAS, CAS-B, CAS-S a CAS-BS

- Následně nastavte houbu na přípojku (6/4"), poté houbu obalte okolo akumulční nádrže, přimáčkněte ji rukou k nádrži a zapněte zip (ve směru shora dolů) (Obrázek 3.)


- Shora, přes přípojky k nádrži, umístěte víko vyrobené z houby (Obrázek 4.)

- Na vrch nádrže, přes přípojky a přes kraje houby, umístěte plastový kryt nádrže a zašroubujte teploměry do k tomu určených trubek (Obrázek 4. a Obrázek 7.)



- Na přípojky umístěte rozety a na plastový kryt nalepte nálepky pro otvory přípojek (Obrázek 6. a Obrázek 7.)

Obrázek 7.



kryt pro CAS a CAS-S

kryt pro CAS-B a CAS-BS